

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Б.А.Попцова
20 ____ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

Город Киров

11 мая 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУДО «ДШИ «Рапсодия» г. Кирова.
- 1.2. Адрес объекта: 610047, город Киров, улица Дружбы, дом 9б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 466,50 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 1108,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1954 год, последнего капитального ремонта: 2019 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2020 год, капитального 2021 год.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова, МБУДО «ДШИ «Рапсодия» г. Кирова.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610050, город Киров, улица Кольцова, дом 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности: культура, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере дополнительного образования в области искусств по направлениям: изобразительное искусство.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 270 человек, вместимость: 49 человек, пропускная способность: 270 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусы №№ 2, 19, 20, 22, 30, 44, 46, 51, 53 до остановки «Улица Ленинградская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0030:7	038-042, 051
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1 эт. 18, 9 2 эт. 4	043-073
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 17, 16, 4, 8 2 эт. 14, 4, 8, 15	074-111
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 15, 14, 13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1 2 эт. 13, 12, 10, 9,	112-172

			7, 5, 3, 2, 1	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 12, 10 2 эт. 11	173-184, 127-129
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 18, 8, 17, 16, 4, 8, 15, 14, 13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 12 2 эт. 4, 14, 8, 15, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 11	185-193
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0030:7	001-039

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, несоответствие поручней на лестницах нормативным требованиям, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с

механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. В здании имеются несколько туалетных комнат, кабин. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания

инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный).
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: доступная среда Кировской области (<https://gis.geokirov.ru/>)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 8 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 8 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 10 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 16 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 11 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 9 л. |

Результаты фотофиксации на объекте (формат JPG) 193 файла (в эл.виде на диске)

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____

Руководитель
рабочей группы:

Директор МБУДО «ДШИ «Рапсодия» г.
Кирова

В.А.Попцова

Члены рабочей группы:

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов



Председатель Ленинской РО КОО ВОИ

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБУДО «ДШИ
«Рапсодия» г. Кирова

И.А.Глинчиков

Т.Л.Кардакова

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
МБУДО «ДШИ «Рапсодия» г. Кирова

М.С.Деветьяров

Управленческое решение согласовано «___» 20___ г. (протокол №___)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для
жизнедеятельности инвалидов администрации муниципального образования «Город
Киров».

3.0

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 11 мая 2020 года

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию	Есть	-	001-039	<p>Остановка «Улица Ленинградская»:</p> <p>Отсутствует оборудованный для инвалидов остановочный комплекс.</p> <p>Отсутствует информация о путях движения к объекту для различных категорий инвалидов, отсутствует мнемосхема на остановке.</p> <p>Расписание общественного транспорта расположено на ненормативной высоте.</p> <p>Не выделено место для кресла-коляски на остановке.</p> <p>На остановочном комплексе отсутствует линия безопасности.</p> <p style="text-align: center;">Пути движения от остановок к</p>	K, O, C, G, Y	<p>Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров»</p> <ol style="list-style-type: none"> Оборудовать остановку элементами информации об объекте, п.4.1.1*** Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.4.1.7, 4.1.11 	Ремонт (текущий, капитальный)

					объекту: На путях движения имеются ямы и неровности, высокие бордюры. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке Путь движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию – 250 м.		3. Оборудовать съезды с тротуара на транспортный проезд в соответствие с нормативами, п.4.1.8 4. Оборудовать тактильную средства на расстоянии не менее, чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. нормативной ширину, п.4.1.10 5. Обеспечить наличие и нормативную высоту расписания общественного транспорта. 6. Выделить место для кресла-коляски на остановке. 7. На остановочном комплексе оборудовать линия безопасности, в том числе тактильную.	
1.2	Вход (входы) на территорию	Есть	43: 40: 00 00 30: 7	038- 039, 051	Ширина центральной калитки 1,20 м. Ширина калитки (со стороны входа запасного в здание) – 1,24 м. Калитки не являются непрозрачными, оборудованы на петлях одностороннего действия. Отсутствует информация об объекте для различных категорий инвалидов. Отсутствует мнемосхема на входах на территорию.	K, O, C, Г, У	1. Оборудовать средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) <u>ГОСТ Р 51256</u> и <u>ГОСТ Р 52875</u> , п.4.1.3	Ремонт (текущий, капитальный)

							2. Установить мнемосхему на входе на территорию п.7.1.8	
1.3	Путь (пути) движения на территории	Есть	43: 40: 00 00 30: 7	039-042	Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,00 м. Ширина пешеходных путей 1,66-2,05 м. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеодных путей на участке.	K, O, C, Г	1. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.4.1.7, 4.1.11 2. Обеспечить нормативную высоту бордюров по краям пешеодных путей не менее 0,05 м., п.4.1.9 3. Оборудовать тактильную средства на расстоянии не менее, чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. нормативной ширину, п.4.1.10	Ремонт (текущий, капитальный)
1.4	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Автостоянка и парковка	Есть	43: 40: 00 00	-	Отсутствуют специальные места для стоянки автомобилей инвалидов на существующей автостоянке, парковке. Знак автостоянки для инвалидов	K, O, C, Г, У	1. Оборудовать специальные места для стоянки автомобилей инвалидов из расчёта 10%	Ремонт (текущий, капитальный)

			30: 7	отсутствует. Разметка (знак) на парковочном месте отсутствует.		<p>мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест до 100 включительно 5%, но не менее одного места, п.4.2.1.</p> <p>2. Обеспечить размещение места для личного автотранспорта инвалидов вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м., п.4.2.2.</p> <p>3. Обеспечить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.</p> <p>4. Оборудовать автостоянку знаком, соответствующим ПДД, п.4.2.1</p> <p>5. Обеспечить нанесение разметки (знака) на асфальт в месте парковки размером 6,0 x 3,6 м., п.4.2.1, 4.2.4</p>	
--	--	--	----------	---	--	--	--

ОБЩИЕ требования к зоне	-	43: 40: 00 00 30: 7	001- 042, 051	Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения.	K, O, C, U	<p>1. На территории на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п., п.4.3.1.</p> <p>На участке объекта на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м. места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. (п.5.3.1 СП 59.13330.2016).</p> <p>2. Оборудовать скамейки для инвалидов разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья,</p>	Ремонт (текущий, капитальн ый)

						<p>п.4.3.2.</p> <p>3. Обеспечить минимальный уровень освещенности в местах отдыха 20 лк.</p> <p>4. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на путях движения, оборудовать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта, п.4.3.3.</p> <p>5. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в</p>	

							течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, п.4.1.3	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:000030:7	001-042, 051	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути нестыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 11 мая 2020 года

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Ес ть	1 эт. 18	043- 044	1 этаж Вход основной Одиночная ступень высотой 0,10 м. Поручни отсутствуют. Вход запасный Количество ступеней – 6. Ширина лестницы – 2,20 м. Высота подступенка – 0,13-0,195 м. Ширина приступи – 0,44-0,47 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,88-1,06 м., поручни являются круглыми диаметром 0,04 м. Поручни с двух сторон, расстояние между поручнями 2,38 м.	O, C.	1. Демонтировать одиночную ступень, обеспечить ступени лестниц закрытыми подступенками п.4.1.12*** 2. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,04-0,06 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на	Ремонт (текущий, капитальн ый).

				<p>Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м.</p> <p>Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.</p> <p>Имеются ограждения при перепаде высотой 0,98 м.</p> <p style="text-align: center;">2 этаж</p> <p style="text-align: center;">Вход запасный</p> <p>1 маршрут</p> <p>Количество ступеней – 6.</p> <p>Ширина лестницы – 0,92 м.</p> <p>Высота подступенка – 0,10-0,215 м.</p> <p>Ширина проступи – 0,305-0,32 м.</p> <p>Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,23-1,34 м., поручни являются не круглыми.</p> <p>Поручни с двух сторон, расстояние между поручнями 0,89 м.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части.</p> <p>Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.</p> <p>Лестница с открытыми подступенками.</p> <p>Имеются ограждения при перепаде высотой 1,23 м.</p> <p>2 маршрут</p> <p>Количество ступеней – 17.</p> <p>Ширина лестницы – 0,92 м.</p> <p>Высота подступенка – 0,15-0,23 м.</p> <p>Ширина проступи – 0,305 м.</p>	<p>основных входах в здание 4,0 м., соответствующими требованиям к опорным конструкциям, п.4.1.14, 5.1.2*** (п.6.1.2 СП 59.13330.2016)</p> <p>3. Привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно, при этом все ступени лестниц в пределах одного маршда должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п.4.1.12, или кратно этим значениям (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>4. Оборудовать лестницы тактильными средствами информации: тактильными полосами шириной 0,30-0,50 м, расположенными на расстоянии 0,8 м. от края нижней и верхней ступени, оборудовать лестницу выделением краевых ступеней цветом, фактурой, п.4.1.12, на проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или</p>	

					<p>Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,21-1,24 м., поручни являются не круглыми.</p> <p>Поручни с двух сторон, расстояние между поручнями 0,92 м.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м.</p> <p>Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.</p> <p>Лестница с открытыми подступенками.</p> <p>Имеются ограждения при перепаде высотой 1,21 м.</p>		<p>несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между контрастной полосой и краем приступи - от 0,03 до 0,04 м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21</p>	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	1 эт. 18	043-045 9 054-061	<p>1 этаж Вход основной Размеры площадки 2,88 x 1,80 м., при открывании двери наружу – 2,17 x 1,21 м.</p> <p>Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева.</p> <p>Отсутствует дренажная решётка.</p> <p>Вход запасный Размеры площадки 10,35 x 1,63 м., при открывании двери наружу – 5,84 x 0,77 м.</p>	K, O, C	<p>1. При технической возможности привести размеры входных площадок к нормативным - не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м., п.5.1.3</p> <p>2. Обеспечить входные площадки навесами, водоотводами, подогревом, п.5.1.3</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

			2 эт. 4	070, 073	<p>Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.</p> <p>2 этаж</p> <p>Вход запасный</p> <p>Размеры площадки 1,50 x 2,01 м., при открывании двери наружу – 1,14 x 1,09 м.</p> <p>Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.</p>		3. Установить дренажные решётки, при этом просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м. шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м., п.4.1.17	
2.4	Дверь (входная)	Ес ть	1 эт. 18	046-049	<p>1 этаж</p> <p>Вход основной</p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0,77 м., второй входной двери – 0,85 м.</p> <p>Высота порога первой двери – 0,05 м., порога второй двери – 0,035-0,065 м.</p> <p>Ручки первой двери – обычная, второй двери – обычная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> <p>Доводчик имеется на первой и второй входной двери без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p> <p>Вход запасный</p> <p>Ширина первой входной двери (одной</p>	K, O, C	<p>1. Заменить входные двери с учётом нормативной ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.1.4-5.1.6</p> <p>2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.), демонтировать одиночные ступени п.5.1.4-5.1.6, п.4.1.12.</p> <p>3. Оборудовать все двери смотровыми панелями, нижняя часть которых в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола, п.5.1.4, верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м., при этом смотровая панель должна иметь</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

				<p>рабочей створки) - 0,86 м., второй входной двери – 0,61 м.</p> <p>Высота порога первой двери – 0,05-0,12 м., порога второй двери – 0,035-0,05 м.</p> <p>Ручки первой двери – нажимная, второй двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> <p>Доводчик отсутствует на первой и второй входной двери.</p>	<p>2 этаж</p> <p>Вход запасный</p> <p>Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0,82 м.</p> <p>Высота первой двери – 0,10 м.</p> <p>Ручки двери – нажимная.</p> <p>Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.</p> <p>Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.</p> <p>Доводчик отсутствует на входной двери.</p>	<p>ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. (п.6.1.5 СП 59.13330.2016).</p> <p>4. Обеспечить нанесение контрастной маркировки на прозрачные панели дверей, обеспечить окраску наличников (дверной коробки) и ручек дверей в отличные от дверей цвета, п.5.1.4-5.1.6, на прозрачных полотнах дверей оборудовать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6 СП 59.13330.2016)</p> <p>5. Обеспечить входные двери символом, указывающим на их доступность (недоступность). для инвалидов, п.5.1.4-5.1.6</p> <p>6. Обеспечить все входные двери доводчиками с механизмом задержки автоматического</p>
2 эт. 4	071- 073					

							закрывания продолжительностью не менее 5 секунд, п.5.1.4-5.1.6	
2.5	Тамбур	Ес ть	1 эт. 18	047-050	<p style="text-align: center;">1 этаж</p> <p>Вход основной</p> <p>Глубина тамбура – 0,90-1,40 м., ширина тамбура – 1,23-2,65 м.</p> <p>Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 0,50 м.</p> <p>Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.</p> <p style="text-align: center;">Вход запасный</p> <p>Глубина тамбура – 0,85-1,42 м., ширина тамбура – 1,34-3,14 м.</p> <p>Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 0,71 м.</p> <p>Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.</p>	K, O, C	<p>1. Привести размеры тамбура к нормативным значениям - глубина при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м., при глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м. п.5.1.7, глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. (п.6.1.8 СП 59.13330.2016)</p> <p>2. Оборудовать тамбуры дренажными и водосборными решётками на одном уровне с поверхностью покрытия пола, при этом ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м.</p> <p>Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками.</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

							Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м., п.5.1.7., в тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются, при этом они должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м. (п.6.1.8 СП 59.13330.2016)	
ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 18, 9 2 эт. 4	043- 073	Вход оборудован кнопкой вызова персонала на высоте 1,51 м. без возможности обеспечения двухсторонней связи, при этом питание кнопки вызовы осуществляется от системы электроснабжения. Отсутствует полностью доступный вход для МГН.	K, O, C, Г, У	1. Оборудовать входы кнопкой вызова персонала с системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным на высоте от 0,85 до 1,1 м., при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.5.5.7 2. На входных группах оборудовать освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения, п. 8.3.3.	Ремонт (текущий, капитальн ый).	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1 эт. 18, 9 2 эт. 4	043-073	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, несоответствие поручней на лестницах нормативным требованиям, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 11 мая 2020 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	1 эт. 17, 16, 4, 8	074-091	1 этаж Ширина путей движения – 1,46 м. (у первого марша основной лестницы), 1,48 м. (в коридоре у кабинетов №№ 2, 3, 4, 6, туалета), 1,50-3,17 м. При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске. Высота потолка – 2,9-3,43 м. Пространство для маневрирования	K, O, C	1. Оборудовать участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или обеспечить контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, п.5.2.3*** 2. Привести высоту от	Ремонт (текущий, капитальный).

				<p>перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов, Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности.</p> <p>Имеется 1 место отдыха.</p> <p>Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доводчик двери кабинета № 2 - высота 1,87 м., выступает на 0,21 м. - доводчик двери кабинета № 3 - высота 1,89 м., выступает на 0,18 м. - доводчик двери кабинета № 13 - высота 1,87 м., выступает на 0,175 м. - доводчик двери кабинета склад рядом с кабинетом № 13 - высота 1,98 м., выступает на 0,19 м. <p>2 этаж</p> <p>Ширина путей движения – 1,43 м. (в коридоре у кабинетов №№ 24, 26, туалета), 1,48 м. (в коридоре у кабинетов №№ 17, 18, 20, 21, 22), 3,02 м.</p> <p>При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м.</p> <p>В пределах прямой видимости на</p>	<p>уровня пола до нижнего края выступающих элементов (которые выступают более чем на 0,1 м. за плоскость стен) к нормативной величине (не менее 2,1 м.) либо установить ограждающие бортики под ними высотой не менее 0,05 м., п.5.2.7</p> <p>3. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной) окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.5.2.4</p>	
		2 эт. 14, 4, 8	092- 106			

				<p>протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске.</p> <p>Высота потолка – 2,91-3,19 м.</p> <p>Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов. Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности.</p> <p>Отсутствуют места отдыха.</p> <p>Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доводчик двери кабинета склад рядом с кабинетом № 24 - высота 1,88 м., выступает на 0,12 м. 		
--	--	--	--	---	--	--

			1 эт. 17	074	Лестница в холл 1 этажа Ширина лестницы – 1,52 м. Высота подступенка – 0,14-0,16 м. Ширина приступи – 0,34-0,35 м. Количество ступеней – 4. Поручни отсутствуют.		
3.2	Лестница (внутри здания)	Ес ть	1 эт. 17 2 эт. 15	107- 111	Лестница основная 1 маршрут Ширина лестницы – 1,32 м. Высота подступенка – 0,12-0,17 м. Ширина приступи – 0,32-0,35 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,85-0,91 м., поручни являются не круглыми. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 2 маршрут Ширина лестницы – 1,34 м. Высота подступенка – 0,12-0,15 м. Ширина приступи – 0,33-0,34 м. Количество ступеней – 11. Поручни с одной стороны, одинарные	O, C	<p>1. При технической возможности оборудовать лестницы поручнями с двух сторон с учётом нормативных требований, в том числе по форме (должны быть круглыми), диаметру (0,04 – 0,06 м.), выступающим частям, выходящим в горизонт (далее марш на 0,3 м.), расстоянию до стены (0,045-0,06 м.), рельефным обозначениям этажей, а также предупредительным полосам об окончании перил, п.5.2.10, 5.2.15-5.2.16</p> <p>2. При технической возможности привести ширину лестницы, высоту подступенка, ширину приступи к нормативным значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного маршда должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины приступи и высоты подъема ступеней, п. 4.1.12, 5.2.10, оборудовать приступи ступеней шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), подступенки ступеней</p>

				<p>по высоте, высота (по верхнему краю) 0,87-0,97 м., поручни являются не круглыми.</p> <p>Поручень является непрерывным на марше лестницы.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в нижней его части.</p> <p>На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м.</p> <p>Ступени всех лестниц имеют противоскользящий рельеф (полосы).</p> <p>Имеются ограждения при перепаде высотой 0,97 м.</p>		<p>высотой 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). (п.6.2.8 СП 59.13330.2016)</p> <p>3. Оборудовать боковые края ступеней лестниц бортиком высотой не менее 0,02 м., п.5.2.9</p> <p>4. Обеспечить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, п.5.2.12, оборудовать на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2016)</p> <p>5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21</p>	
3.3	Пандус (внутри здания)	Не т	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-		-	-	-
3.5	Дверь	Есть	1 эт. 17, 16, 4, 8	074-091	<p style="text-align: center;">1 этаж</p> <p>Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа.</p> <p>№ 1 (в коридор с кабинетами №№ 2, 3, 4, 6, туалетом) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,035 м., ручка обычная.</p> <p>№ 2 (в холл к входу запасному) – проём шириной 2,11 м., порог – без порога.</p> <p>№ 3 (в коридор с кабинетами №№ 8, 9, 13, бойлерная) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,05-0,08 м., ручка обычная.</p> <p style="text-align: center;">2 этаж</p> <p>Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от основной лестницы.</p> <p>№ 1 (в коридор с кабинетами №№ 24, 26, туалетом) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,035-0,05 м., ручка обычная.</p> <p>№ 2 (в холл) – проём шириной 2,11 м., порог – без порога.</p> <p>№ 3 (в коридор с кабинетами №№ 17, 18, 20, 21, 22) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,03-0,04 м., ручка обычная.</p>	K, O, C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, п.5.2.4, 5.2.25 2. Демонтировать пороги, в случае необходимости заменить на более низкие высотой до 0,014 м., п.5.2.4 3. Обеспечить двери на путях движения окраской, контрастной со стеной, п.5.2.4 	Ремонт (текущий, капитальный).
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	1 эт. 17, 16,	074-111	Отсутствуют зоны безопасности, в том числе нет обозначений зон безопасности знаком Е21.	K, O, C, Г, У	1. Оборудовать безопасные зоны в отдельных помещениях с выходами непосредственно в	Ремонт (текущий, капитальный).

			4, 8 2 эт. 14, 4, 8, 15			нездымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от нездымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по или на площадках лестничных клеток (п.6.2.25 СП 59.13330.2016). 2. На прступях верхней и нижней ступеней каждого маршевакуационных лестниц оборудовать контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы (п.6.2.29, 6.2.8 СП 59.13330.2016) 3. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или наклеить на них световые ленты, п.5.2.31.	
ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 17, 16, 4, 8 2 эт. 14, 4, 8, 15	074-111	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов (отсутствует мнемосхема). 1 этаж Высота выключателей – 1,67-1,68 м. 2 этаж Высота выключателей – 1,67-1,68 м.	K, O, C, Г, У	<p>1. На стенах путей эвакуации оборудовать тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;</p> <p>2. Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля, с использованием русского алфавита (плоско-выпуклого шрифта), п.7.1.8., оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

						правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016)	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 17, 16, 4, 8 2 эт. 14, 4, 8, 15	074-111	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 4 (I)
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 № _____
 от 11 мая 2020 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
 Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	1 эт. 15	112 113- 116	<p>Нумерация кабинетов слева направо от центрального входа.</p> <p>1 этаж</p> <p>Кабинет подсобное помещение</p> <p>Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.</p> <p>Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.</p> <p>Кабинет № 2</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,85 м.</p> <p>Высота порога двери – 0,06 м.</p> <p>Имеется возможность расстановки</p>	K, O, C, Г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширить дверные проёмы с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.2.4, 5.2.25*** 2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.) комнатах, кабинетах, 5.2.4 3. Обеспечить расположение указателей всех кабинетов (помещений) на высоте от 	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

				<p>мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,82 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,64 м.</p> <p>Кабинет № 3</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,035-0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,85 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,65 м., розетки – 1,46-1,67 м.</p> <p>Кабинет № 4</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,05-0,055 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены</p>	<p>1,3 до 1,4 м. рядом с дверью со стороны ручки с обязательным дублированием рельефными знаками, п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016)</p> <p>4. Обеспечить все двери П-образными, ручками нажимного действия или специальными эргономичными ручками для инвалидов, при этом они должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.5.1.4-5.1.6, п.5.4.3</p> <p>5. Обеспечить</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>на дверях по центру на высоте 1,88 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,70 м. Высота раковины – 0,83 м., раковина расположены на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.</p> <p>Кабинет № 6</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,89 м. Высота порога двери – 0,035-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,97 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,66 м., розетки – 0,80-0,82 м.</p>	<p>расположение выключателей и розеток во всех кабинетах и помещениях, где обслуживаются инвалиды, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,30 м., п.5.4.2, п.7.1.9, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,40 м. (п.6.4.2 СП 59.13330.2016)</p> <p>6. На входных дверях в специальных помещениях (подсобных, складах, помещениях для персонала и т.п., не предназначенных для посетителей) оборудовать дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно, п.5.4.4</p> <p>7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов</p>
				<p>Кабинет № 15, гардероб</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,025-0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,97 м.</p>	

				Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,34 м., розетки – 1,09 м. Крючки для одежды расположены на высоте 1,54-1,73 м.		
7	130-132			<p style="text-align: center;">Кабинет № 8</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,025-0,06 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,81 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м.</p>		<p>с умственными нарушениями.</p> <p>8. Учесть, что приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.</p>
5	133-136			<p style="text-align: center;">Кабинет № 9</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,90 м. Высота порога двери – 0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,96 м. Дверная ручка - нажимная.</p>		
3	137-			Кабинет		

			140	Ширина двери в чистоте – 0,89 м. Высота порога двери – 0,025-0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,67 м., розетки – 1,30 м.		
	2	141-143		Кабинет № 13 Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,85 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,65 м., розетки – 0,77 м.		
	1	144		Кабинет № 14, бойлерная Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.		
	2			2 этаж		

			эт. 13	145- 147	<p>Кабинет № 24</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога двери – 0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,97 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,56 м., розетки – 1,21 м.</p>			
			12	148- 150	<p>Кабинет</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,03-0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,77 м.</p>			
			10	151- 153	<p>Кабинет № 26</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога двери – 0,03-0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения</p>			

			5	161-163	<p>Кабинет № 18</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога двери – 0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,95 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,70 м., розетки – 0,83-0,85 м.</p>			
			3	164-166	<p>Кабинет № 20</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога двери – 0,03-0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,81 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,67 м., розетки – 1,67 м.</p>			
			2	167-169	<p>Кабинет № 21</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,88 м. Высота порога двери – 0,03-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и</p>			

			1	170-172	<p>горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,83 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,68 м., розетки – 1,23 м.</p> <p>Кабинет № 22</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,025-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,88 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,69 м., розетки – 0,93 м.</p>			
4.2	Зальная форма обслуживания	Не т	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Не т	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Не т	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 15, 14, 13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1 2 эт. 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1	112-172	В общем холле имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,51 м. В общем холле имеются крючки на высоте 0,81-1,80 м.	K, O, C, Г	1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. п. 7.1.9, поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м. над уровнем пола, ширина и высота проема для ног должна быть не	-

						<p>менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2016)</p> <p>2. Оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016)</p> <p>3. В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях оборудовать установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 15, 14, 13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1 2 эт. 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1	112-172	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 11 мая 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Не т	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 11 мая 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Не т	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 11 мая 2020 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	1 эт. 12	173-179	<p>Нет полностью доступных для МГН уборных.</p> <p style="text-align: center;">1 этаж Туалет</p> <p>Туалет состоит из двух частей: в первой расположены раковины, во второй оборудована кабинка.</p> <p>Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует.</p> <p>Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует.</p>	K, O, C, Г	<p>1. При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина не менее - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м. для размещения кресла- 	Ремонт (текущий, капитальный).

				<p>Ширина первой двери - 0,86 м., второй двери - 0,55 м., порог первой двери – 0,09 м., порог второй двери – 0,03 м.</p> <p>Ручки дверей – обычные.</p> <p>Двери открываются наружу.</p> <p>Опорные поручни отсутствуют.</p> <p>Штанги отсутствуют.</p> <p>Поворотные, откидные сиденья отсутствуют</p> <p>Размеры:</p> <p>1 часть</p> <p>Глубина – 1,69-2,22 м.</p> <p>Ширина – 1,11-1,42 м.</p> <p>2 часть</p> <p>Глубина – 0,86-1,14 м.</p> <p>Ширина – 1,02 м.</p> <p>Унитаз не имеет опоры для спины.</p> <p>Высота унитаза – 0,39 м.</p> <p>Табличка отсутствует на дверях.</p> <p>На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН.</p> <p>Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют.</p> <p>В туалете отсутствует система тревожной сигнализации.</p> <p>Высота раковин – 0,85-0,86 м., раковины расположены на тюльпане.</p> <p>Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует.</p> <p>Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины)</p>	<p>коляски</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины, п. 5.3.3, 5.2.4.***. <p>При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,20 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,80 м. для размещения кресла-коляски - закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины (п.6.3.3 СП 59.13330.2016) <p>2. Оборудовать унитаз, имеющий опору для спины, автоматический слив воды (ручной, расположенный</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,82-0,83 м., раковины расположены на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер отсутствует. Сушилка для рук имеется на высоте 1,36 м.</p>	<p>стене. п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>5. Разместить на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе), п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>6. Разместить на стене рядом с унитазом на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи, п.5.3.3, 5.3.9.</p> <p>7. Разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола или размещалась на высоте не более 0,90 м. п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>8. Оборудовать помещение туалета системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным</p>
--	--	--	--	---	---

					(системой вызова помощи) на боковой стене, на высоте 0,8 м., смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи, при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.5.3.6 9. Разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях	
--	--	--	--	--	--	--

							(занято/свободно). 10. Оборудовать рычажный смеситель термостатом (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9 11. Разместить рядом с дверьми туалета, со стороны ручки указатель (в том числе тактильный) о доступности для МГН на высоте 1,35 м, п.5.3.6, разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери (п.6.3.6 СП 59.13330.2016) 12. Оборудовать туалет доступными для МГН раковинами (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9	
5.2	Душевая/ ванная	Не т	-	-	-	-	-	-

	комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Ес ть	1 эт. 10	127- 129	<p style="text-align: center;">Кабинет № 15, гардероб</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,025-0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,97 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,34 м., розетки – 1,09 м. Крючки для одежды расположены на высоте 1,54-1,73 м.</p>	K, O, C, Г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширить дверные проёмы с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.2.4, 5.2.25*** 2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.) комнатах, кабинетах, 5.2.4 3. Обеспечить расположение указателей всех кабинетов (помещений) на высоте от 1,3 до 1,4 м. рядом с дверью со стороны ручки с обязательным дублированием рельефными знаками, п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016) 	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						<p>4. Обеспечить все двери П-образными, ручками нажимного действия или специальными эргономичными ручками для инвалидов, при этом они должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.5.1.4-5.1.6, п.5.4.3</p> <p>5. Обеспечить расположение выключателей и розеток во всех кабинетах и помещениях, где обслуживаются инвалиды, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,30 м., п.5.4.2, п.7.1.9, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,40 м. (п.6.4.2 СП 59.13330.2016)</p> <p>6. На входных дверях в специальных помещениях (подсобных, складах, помещениях для персонала и т.п., не предназначенных для посетителей) оборудовать дверные ручки, имеющие</p>	

					<p>поверхность с опознавательными насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно, п.5.4.4</p> <p>7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.</p> <p>8. Учесть, что приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на</p>		

							<p>высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.</p> <p>9. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12</p> <p>10. Оборудовать в раздевалках доступные для МГН раковины (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9</p> <p>11. Оборудовать рычажный смеситель, терmostат (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9</p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 12, 10 2 эт. 11	173- 184, 127- 129	-	K, O, C, Г	1. Во всех помещениях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, оборудовать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.	Ремонт (текущий, капитальный).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 12, 10 2 эт. 11	173- 184, 127- 129	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. В здании имеются несколько туалетных комнат, кабин. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 11 мая 2020 года

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
Кировская область, город Киров, улица Дружбы, дом 9б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	1 эт. 18, 8, 17, 16, 4, 8, 15, 14, 13, 11, 10, 7, 5, 3,	185-193	Знаки и символы доступности для инвалидов и МГН, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) не являются идентичными в пределах объекта. Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.	К, О, Г, У	1. Нанести символы доступности (знаки доступности) на помещения целевого назначения в соответствии с требованиями п. 5.5.1.***, (п.6.5.1 СП 59.13330.2016) 2. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы / стробоскопы) в кабинетах, коридоре. При	Ремонт (текущий, капитальный).

			2, 1, 12 2 эт. 4, 14, 8, 15, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 11		Визуальная информация об объекте и услугах не соответствует требованиям.		размещении сигнальных ламп / стробоскопов учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете п.7.3.3. 3. Обеспечить идентичность средств информации (в том числе знаков и символов) в пределах объекта, п.5.5.2 4. Обеспечить расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, увязанной с художественным решением интерьера, обеспечить её расположение на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	
6.2	Акустические средства	Не т	1 эт. 18, 8, 17, 16, 4, 8, 15, 14,	185-193	Отсутствие звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Отсутствие системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может остаться один.	C, Г	1. Оборудовать функциональные зоны индукционными системами (петлями). 2. Установить звуковые маяки при входах. 3. Оборудовать радиотрансляцией помещения целевого назначения.	Ремонт (текущий, капитальный).

			13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 12 2 эт. 4, 14, 8, 15, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 11		Отсутствие стационарной индукционной системы.		4. Оборудовать систему двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может остаться один. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение, п.5.5.7	
6.3	Тактильные средства	Не т	1 эт. 18, 8, 17, 16, 4, 8, 15,	185-193	Отсутствует система средств тактильной информации зон и помещений, входных узлов и путей движения.	C	1. Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и	Ремонт (текущий, капитальный).

			14, 13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 12 2 эт. 4, 14, 8, 15, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 11		<p>путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля, с использованием русского алфавита (плоско-выпуклого шрифта), п.7.1.8, необходимо оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхема Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016)</p> <p>2. Разместить рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне рельефный поэтажный план, п.7.1.8</p> <p>3. Разместить тактильную полосу направления движения от основного входа до мест целевого назначения, п.5.2.3, п.7.1.8, с обязательным соблюдением требований ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, с обязательной разработкой задания на проектирование, проектной документации.</p> <p>4. Разместить рядом с входными дверями, дверями всех кабинетов со</p>	
--	--	--	---	--	--	--

							стороны дверной ручки и закрепить на высоте от 1,3 до 1,4 м. таблички контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 х 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм., п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 18, 8, 17, 16, 4, 8, 15,	185- 193	-	-	1. Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в	Ремонт (текущий, капитальный).

			14, 13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 12 2 эт. 4, 14, 8, 15, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 11		оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное	
--	--	--	---	--	--	--

							опознание мест посещения	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 18, 8, 17, 16, 4, 8, 15, 14, 13, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 12 2 эт. 4, 14, 8, 15, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 11	185-193	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне

являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.